

Patrimoine » Travaux neufs et d'entretien Opérations de travaux Patrimoine architectural Porte Désilles

Porte Désilles. – Constat de détérioration : rapports, coupures de presse, plans, correspondance, 16 photographies cotées 5 Fi 10921-10936. • 1985-2007

[Open in Bach](#)

Date de l'unité documentaire 1985-2007

Statut juridique

Archives publiques

Descripteurs

Type : document photographique • plan

Nom géographique (batiment) : Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Porte Désilles

Cotes extrêmes : 688 W 130