

**Recherche** : lanternier nancy

Résultats 10961 à 11000 sur 134368 [lancer la requête](#)

---

## Resultat n°10961

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Établissements d'enseignement » École nationale d'application de cadres territoriaux (ENACT)

**Permis de construire : dossier, 11 plans. • 1994**

619 W 12

---

## Resultat n°10962

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Établissements d'enseignement » École nationale d'application de cadres territoriaux (ENACT)

**Permis de démolir : dossier, comptes rendus de réunion, correspondance, 2 plans. • 1993-1996**

619 W 13

---

## Resultat n°10963

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Établissements d'enseignement » École nationale d'application de cadres territoriaux (ENACT)

**Marchés entreprises, lots 1-19 : cahier des clauses techniques particulières (CCTP), cadre décomposé du prix global forfaitaire (CDPGF), acte d'engagement (AE). • 1996**

619 W 14

---

## Resultat n°10964

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Établissements d'enseignement » École nationale d'application de cadres territoriaux (ENACT)

**Plans de récolement (54). • 1998**

619 W 15

---

## Resultat n°10965

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Établissements d'enseignement » École nationale d'application de cadres territoriaux (ENACT)

### **Plans de récolement (33). • 1998**

619 W 16

---

## Resultat n°10966

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Établissements d'enseignement » École nationale d'application de cadres territoriaux (ENACT)

**CNFPT, commission municipale Meurthe-Canal et groupe de travail ENACT : comptes rendus de réunion (1993-1997). Projet : analyse (1994), rappel chronologique (1994-1995). Commission permis de construire : comptes rendus (1994). Maîtrise d'œuvre : convention et acte d'engagement (994). • 1994-1997**

619 W 17

---

## Resultat n°10967

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Établissements d'enseignement » École nationale d'application de cadres territoriaux (ENACT)

**Actes de sous-traitance (1995-1998). Avenants (1998-1999). • 1995-1999**

619 W 18

---

## Resultat n°10968

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Établissements d'enseignement » École nationale d'application de cadres territoriaux (ENACT)

**Notes (1993-1998). Correspondance (1994-2000). • 1993-2000**

619 W 19

---

## Resultat n°10969

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Établissements d'enseignement » École nationale d'application de cadres territoriaux (ENACT)

**Contrôles : comptes rendus, procès verbaux d'essai et attestations (1998). Photographie de l'emplacement du chantier de l'ENACT cotée en 5 Fi (1997). • 1997-1998**

619 W 20

---

## Resultat n°10970

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Établissements d'enseignement » École nationale d'application de cadres territoriaux (ENACT)

**Tempête Lothar du 26 décembre 1999 : rapports. • 2000**

619 W 21

---

## Resultat n°10971

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sanitaires publiques

**Bains Saint-Nicolas (67 rue Saint-Nicolas) : plans (1953-1955), état des lieux (1959), correspondance (1959-1982). • 1953-1982**

723 W 54

---

## Resultat n°10972

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sanitaires publiques

**Lavoir de Moï (rue des États), projets d'aménagement : permis de construire (contient 7 photographies, tirage argentique, noir et blanc, [1975]), plan de situation, correspondance. • 1970-1975**

723 W 55

---

## Resultat n°10973

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sportives

## **Boulodrome (123 rue Mac-Mahon) • 1991-2001**

720 W 37

---

### **Resultat n°10974**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sportives » Boulodrome (123 rue Mac-Mahon)

**Aménagement : décision, notes, rapport, descriptif de sécurité et d'accessibilité, 9 photographies positives (impression laser, noir et blanc, sans date), cahier des clauses techniques particulières, cadre de prix global et forfaitaire, permis de démolir, comptes-rendus de réunion, comptes-rendus de réunion de chantier, coupures de presse, procès verbal de réception de travaux, plans, correspondance. • 1991-2001**

720 W 37

---

### **Resultat n°10975**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sportives » Gymnase du Placieux

**Construction : délibérations, décision, programme, cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, devis quantitatif et estimatif, décompte général définitif, notes, rapports, fiche de contrôle par sondage, notice de sécurité, demande de permis de construire, permis de démolir, compte rendu de réunion, correspondance, 3 photographies positives (impression laser, couleur, sans date), procès verbal de réception des travaux. • 1992-1996**

720 W 39

---

### **Resultat n°10976**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sportives » Gymnase du Placieux

**Construction : cahier des clauses techniques particulières, plans. • 1994-1995**

720 W 40

---

### **Resultat n°10977**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sportives

## Gymnase Frédéric-Chopin • 1966-2004

720 W 42

---

### Resultat n°10978

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sportives » Gymnase Frédéric-Chopin

**Démolition : délibération, note, comptes-rendus de réunion de chantier, cahier des clauses techniques particulières, décomposition de prix global et forfaitaire, permis de démolir, plans, constat de présence ou d'absence d'amiante, correspondance. • 1966-2004**

720 W 42

---

### Resultat n°10979

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sportives » Gymnase Raymond-Poincaré  
» Rénovation de la salle des sports

**Comptes rendus de réunion de chantier, rapports de contrôle de sécurité, plans d'exécution, 5 photographies positives (tirage argentique, couleur, sans date), procès verbal de réception des travaux, correspondance dont 4 photographies positives (tirage argentique, couleur, sans date). • 2001-2003**

720 W 51

---

### Resultat n°10980

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sportives » Piscine olympique de Gentilly

**Construction : comptes rendus de réunions de chantier, plan (1968-1969). Petits travaux et gestion courante : devis descriptifs des travaux (1972-1973), notes (1971-1995), coupures de presse (1975, 1994), correspondance (1970-1995), plans (1972-1996), 5 photographies positives (tirage argentique, noir et blanc, 1986). Contentieux et incidents : notes, correspondance (1973-1986). Contrôles sanitaires : rapports (1993-1995). • 1968-1995**

720 W 60

---

### Resultat n°10981

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sportives » Salle des sports Jacques-Jeanblanc

**Aménagement : plans, note, rapports, coupure de presse, devis, correspondance. • 1983-1985**

720 W 61

---

## **Resultat n°10982**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sportives

**Terrains de tennis (quai René-II) • 1992**

720 W 63

---

## **Resultat n°10983**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Installations sportives » Terrains de tennis (quai René-II)

**Réalisation de deux courts de tennis et parkings : cahier des clauses techniques particulières (lot 1-4). • 1992**

720 W 63

---

## **Resultat n°10984**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Arc Héré

**Arc et rue Héré. – Restauration des façades et projet d'aménagement : notes, convention, mémoire des travaux, plans, coupures de presse, correspondance, 1 photographie. • 1987-2007**

688 W 128

---

## **Resultat n°10985**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Arc Héré

**Restauration. – Étude préalable (3 dossiers), 5 plans, coupes et élévations, photographies. • 1992**

701 W 14

---

## **Resultat n°10986**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Arc Héré

**Statue de la Renommée, restauration : note, corresponance, coupures de presse. • 1997-2001**

701 W 22

---

## **Resultat n°10987**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Calvaire de la Croix-Gagnée

**Calvaire de la Croix-Gagnée. – Restauration : notes, constat des dépôts, arrêté du classement au titre des monuments historiques, coupure de presse, plans, correspondance. • 1992-2005**

688 W 133

---

## **Resultat n°10988**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Château de Remicourt (Villers-lès-Nancy)

**Dépose d'une pierre d'armoiries : brochure, coupure de presse, plan, correspondance. • 1994-2000**

688 W 27

---

## **Resultat n°10989**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Château et parc de Montaigu (Laneuveville-devant-Nancy)

**Château de Montaigu : attestation de propriété, testament, avis du domaine, conventions,**

**décisions, arrêtés, délibérations, tableau de travaux d'investissement de 1991 à 1995, notes, plan, coupures de presse, correspondance (1997). Parc Montaigü : étude et projet de mise en valeur, délibérations, marchés d'études, notes, plans, coupure de presse, correspondance (1994-1998). • 1990-1998**

688 W 28

---

## **Resultat n°10990**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Grand Hôtel (Pavillon Alliot)

**Restauration de la couverture : délibérations, conventions, arrêtés, budget, plans, dossier documentaire des ouvrages exécutés, étude préalable, photographies, documents graphiques, comptes-rendus, correspondance. • 1991-1996**

688 W 30

---

## **Resultat n°10991**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Hôtel de Fontenoy

**Généralités : délibération, arrêté, vente du bâtiment à la Ville de Nancy, plans (1921-1999). Pose de garde-corps sur les fenêtres du 2ème étage : notes, arrêté, permis de construire, certificat de conformité, plan, 5 photographies cotées 5 Fi 10892-10896 (1999-2000). Remplacement d'une porte vitrée dans le porche : notes, arrêté, permis de construire, certificat de conformité, plans, 1 photographie cotée 5 Fi 10897 (1999-2000). Remplacement des croisés en façade : arrêté (2001). • 1990-2001**

688 W 33

---

## **Resultat n°10992**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Patrimoine Art nouveau

**Maison Bergeret. – Vitrail "Rose et Muette" de Jacques Gruber : note, coupure de presse, correspondance. • 1997**

688 W 7

---

## **Resultat n°10993**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Patrimoine Art nouveau

**Maison Lejeune, 30 rue du Sergent Blandan. – Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques : fiche descriptive, correspondance. • 1987**

688 W 8

---

## Resultat n°10994

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Patrimoine Art nouveau

**Maison Fruhinsholz. – Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques : note, arrêté, demande de protection, plan, correspondance. • 1992-1993**

688 W 10

---

## Resultat n°10995

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Patrimoine Art nouveau

**Usine Gallé. – Demande de protection : arrêté, procédure de protection, coupures de presse, correspondance. • 2003**

688 W 11

---

## Resultat n°10996

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Porte Désilles

**Porte Désilles. – Constat de détérioration : rapports, coupures de presse, plans, correspondance, 16 photographies cotées 5 Fi 10921-10936. • 1985-2007**

688 W 130

---

## Resultat n°10997

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Patrimoine architectural » Porte Saint-Georges

**Porte Saint-Georges. – Travaux et restauration : notes, conventions, délibérations, arrêté, décisions d'attribution de subvention, programme, budget prévisionnel, coupures de**

**presse, plans, correspondance (1987-2007). Projet de réalisation d'une passerelle au-dessus des fossés, pour l'association du Cercle du Travail : notes, rapport, dossier de marché d'étude, coupures de presse, plans, correspondance (1985-1996). Restauration du portail et des échauguettes : compte-rendu, délibérations, conventions, arrêté, rapports, étude préalable, plans, descriptif quantitatif, dossier de photographies, correspondance (1990-1995). • 1985-2007**

688 W 131

---

## **Resultat n°10998**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Places publiques » Place Stanislas » Balustrades et décors sculptés » Restauration (maçonnerie, pierre de taille, sculpture, analyses en laboratoire)

**Restauration des balustrades des immeubles : comptes-rendus, notes, délibérations, conventions, rapports, procès-verbal de constat, budget, coupures de presse, correspondance, 3 photographies cotées 5 Fi 10913-10915. • 1987-1993**

688 W 116

---

## **Resultat n°10999**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Places publiques » Place Stanislas » Balustrades et décors sculptés » Restauration (maçonnerie, pierre de taille, sculpture, analyses en laboratoire)

**Suivi des travaux : comptes-rendus, notes, procès-verbal de constat, proposition de programme de restauration, document technique, dossier photographique, procès-verbaux de réception des travaux, dossier d'assistance analytique à la restauration des décors, dossier sur la consolidation et le traitement curatif, plans. • 2002-2004**

688 W 125

---

## **Resultat n°11000**

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Places publiques » Place Stanislas » Balustrades et décors sculptés » Restauration (maçonnerie, pierre de taille, sculpture, analyses en laboratoire)

**Dossier des ouvrages exécutés : rapport, annexes (comptes-rendus de chantier, rapport et dossier photographique, procès-verbaux de réception des travaux, notice de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, plans, documents techniques, note, rapport sur les travaux, dossier sur l'assistance analytique à la restauration des décors). •**

**2003-2004**

688 W 126

---