

Recherche : saint-nicolas

Résultats 2001 à 2040 sur 9105 [lancer la requête](#)

Resultat n°2001

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre » Généralités

Inscription au titre des monuments historiques : délibérations, arrêtés, coupures de presse, correspondance. • 1987-2000

688 W 49

Resultat n°2002

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre » Généralités

Vol de la nuit du 19 au 20 septembre 1994 : note, liste des objets volés, coupures de presse, correspondance. • 1994

688 W 55

Resultat n°2003

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre

Restauration • 1986-2004

688 W 51, 53-54, 722 W 1

Resultat n°2004

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre » Restauration

Programmation des travaux de restauration : notes, convention, délibérations, contrats d'études, décision, plans, planning et bilan des interventions, plan prévisionnel de financement, état des travaux, correspondance. • 1986-2000

688 W 51

Resultat n°2005

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration

Restauration des extérieurs, de la baie nord-ouest dans le transept ouest : compte-rendu, dossiers de marché d'études, rapport du comité directeur, arrêté, délibération, correspondance. • 1994-1996

688 W 53

Resultat n°2006

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration

Restauration du vitrail transept et des purges : permis de construire, comptes-rendus de visite technique, notes, dossier du comité directeur, marché, délibération, correspondance, coupure de presse, 14 croquis de vitraux, 6 plans, 38 photographies cotées en 5 Fi 9139-9176. • 1994-1996

722 W 1

Resultat n°2007

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration

Travaux de restauration : coupures de presse. • 1997-2004

688 W 54

Resultat n°2008

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre

Restauration de l'orgue • 1975-1994

688 W 52

Resultat n°2009

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration de l'orgue

Comptes-rendus, convention, correspondance. • 1975-1994

688 W 52

Resultat n°2010

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre

Restauration du clocher • 1996-2007

688 W 57-66

Resultat n°2011

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration du clocher

Généralités : conventions, arrêtés, délibérations, compte-rendu, marché public, justificatif technique des travaux, budget, certificat de paiement, demandes de subvention, notes, coupures de presse, plans, correspondance (1996-2007). • 1996-2007

688 W 57

Resultat n°2012

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration du clocher

Mesures d'urgence et de sécurité : notes, rapport, plans, dossier de presse, plan général de coordination des travaux de mesure d'urgences, coupures de presse (1994-2000). Purges et confortations du clocher : notes, arrêté, délibération, plans, correspondance (1998-1999). • 1994-2000

688 W 58

Resultat n°2013

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration du clocher

Etude préalable : dossier de l'étude préalable, estimation des travaux, analyse du laboratoire d'étude des matériaux, documents graphiques. • 2000

688 W 59

Resultat n°2014

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration du clocher

Appel d'offres : règlement de la consultation, délibérations, rapports de présentation, rapport d'analyse des offres, procès-verbaux d'ouverture et d'attribution, avis d'attribution, photographies papier. • 2001

688 W 60

Resultat n°2015

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration du clocher

Appel d'offres. – Lot n°1 : pierre de taille et maçonnerie. • 2001-2004

688 W 61

Resultat n°2016

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration du clocher

Appel d'offres. – Lot n°2 : sculpture. Lot n°3 : couverture. • 2001-2004

688 W 62

Resultat n°2017

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration du clocher

Appel d'offres. – Lot n°4 : métallerie. Lot n°5 : vitraux. • 2001-2004

688 W 63

Resultat n°2018

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration du clocher

Appel d'offres. – Lot n°6 : menuiserie. Lot n°7 : électricité. • 2001-2004

688 W 64

Resultat n°2019

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration du clocher

Suivi technique : proposition technique de l'examen de structure de la flèche, notice historique, note, comptes-rendus de réunion de chantier, état financier, plans, correspondance. • 2001-2004

688 W 65

Resultat n°2020

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices cultuels » Basilique Saint-Epvre »
Restauration du clocher

Dossier des ouvrages exécutés : dossier documentaire, annexes (rapport de présentation, plans, dossier photographique, comptes-rendus, procès-verbaux de réception des travaux). • 2001-2004

688 W 66

Resultat n°2021

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Basilique Saint-Epvre

Mise en sécurité suite à la tempête du 26 décembre 1999 • 1998-2001

701 W 52-55

Resultat n°2022

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Basilique Saint-Epvre » Mise en sécurité suite à la tempête du 26 décembre 1999

État du bâtiment (partie haute) : dossier photographique (1998). Estimation, avant-métrés, analyse des offres, dossier photographique (2000). • 1998-2000

701 W 52

Resultat n°2023

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Basilique Saint-Epvre » Mise en sécurité suite à la tempête du 26 décembre 1999

Dossiers graphiques. • 2000

701 W 53

Resultat n°2024

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Basilique Saint-Epvre » Mise en sécurité suite à la tempête du 26 décembre 1999

Marché, procès-verbal d'ouverture des plis, rapport de présentation, plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. • 2000

701 W 54

Resultat n°2025

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Basilique Saint-Epvre » Mise en sécurité suite à la tempête du 26 décembre 1999

Notes, comptes-rendus de réunion, procès-verbal de réception des travaux, bilans chiffrés des interventions sur le bâtiment. • 2000-2001

701 W 55

Resultat n°2026

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Basilique Saint-Epvre

Antennes téléphoniques • 2001-2007

688 W 56

Resultat n°2027

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Basilique Saint-Epvre » Antennes téléphoniques

Implantation d'antennes téléphoniques : présentation, comptes-rendus, rapport, convention d'occupation temporaire, notes, coupures de presse, correspondance. • 2001-2007

688 W 56

Resultat n°2028

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels

Église Saint-Georges • 1991-2000

688 W 78

Resultat n°2029

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Église Saint-Georges

Travaux de restauration : état des travaux, coupure de presse, plan (1991). Orgues : coupure de presse, notice technique de composition de l'orgue, correspondance (1999-2000). • 1991-2000

688 W 78

Resultat n°2030

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels

Église Saint-Joseph • 1990-1994

688 W 79

Resultat n°2031

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Église Saint-Joseph

Généralités : historique, état des travaux, brochure, plan (1990). Orgues : arrêté, historique, publication, correspondance (1990-1994). • 1990-1994

688 W 79

Resultat n°2032

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels

Église Saint-Léon • 1983-1995

688 W 80

Resultat n°2033

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Église Saint-Léon

Travaux de restauration : état des travaux, coupures de presse, plan, historique, correspondance, 2 photographies cotées 5 Fi 10900-10901 (1990-1995). Orgue : coupure de presse, correspondance (1983-1991). • 1983-1995

688 W 80

Resultat n°2034

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels

Église Saint-Mansuy • 1991

688 W 81

Resultat n°2035

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Église Saint-Mansuy

Travaux de restauration : état des travaux, historique, coupure de presse, plan. • 1991

688 W 81

Resultat n°2036

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels

Église Saint-Sébastien • 1984-2007

688 W 83-87

Resultat n°2037

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Église Saint-Sébastien

Restauration de la façade principale • 1984-2007

688 W 83-87

Resultat n°2038

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Église Saint-Sébastien »
Restauration de la façade principale

Etude préalable : dossier de l'étude, estimation des travaux. • 1997

688 W 83

Resultat n°2039

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Église Saint-Sébastien »
Restauration de la façade principale

Suivi administratif : arrêté, délibérations, conventions, comptes-rendus, rapport, programme de l'opération, notes, dossier de presse, fascicule, déclaration préalable de travaux, justificatif des travaux, budget prévisionnel, liste des objets protégés, coupures

de presse, rapport final d'opération archéologique, plans, correspondance. • 1984-2007

688 W 84

Resultat n°2040

Patrimoine

» Travaux neufs et d'entretien » Opérations de travaux » Édifices culturels » Église Saint-Sébastien »
Restauration de la façade principale

Appel d'offres : règlement de la consultation, cahiers des clauses techniques particulières, cahiers des clauses administratives particulières, actes d'engagement, bordereaux des prix unitaires, rapport d'analyse des offres, rapport de synthèse, rapport de présentation, procès-verbaux d'ouverture et d'attribution, avis d'attribution, délibération, avenants. • 2000-2002

688 W 85
